

100% Versiegelt



Mikroklimatische Auswertung

Kirchengasse Nr. 1-30

0 Bäume

Bestand

inkl. Planung U-Bahn Zugänge



41-45°C

gefühlte Temperatur PET

Fokusgebiete

BV718

Masterplan Grün
Straßenraum

11. Juli, 13.00h